

chiusura fino in fondo facendo attenzione che la superficie esterna della tuta non tocchi l'indumento sottostante. 3) Aprire la parte superiore della tuta lungo la cerniera. Inclinare la testa verso il basso, afferrare il lato esterno del cappuccio all'altezza degli occhi con entrambe le mani e tirarlo il più possibile senza toccare il viso. 4) Con entrambe le mani, togliere il cappuccio e abbassare la parte superiore della tuta sulle spalle con il lato esterno rivolto verso il basso. 5) Tirare con attenzione la mano fuori dalla manica e togliere una manica della tuta. Con l'altra mano, togliere l'altra manica della tuta. Quando la toglie, afferrare il lato superiore. 6) Dopo di che, girare la tuta al contrario e tirarla con entrambe le mani giù dalle gambe fino al pavimento. 7) Rimuovere le gambe della tuta lasciando le protezioni per le scarpe sui piedi e mettere la tuta in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. 8) Rimuovere poi le protezioni per le scarpe secondo le loro istruzioni per l'uso e mettere in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. 9) Togliere i guanti dalle mani in modo che la parte esterna del gomito non tocchi la pelle delle mani e altre parti del corpo (seguire le istruzioni d'uso). 10) Conservare i guanti usati in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. TRASPORTO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO: La tuta OxyChem C210 deve essere trasportata e conservata nella sua confezione originale in condizioni asciutte e lontano da luce e calore. Se la tuta non è stata contaminata, può essere smaltita in conformità alle normative locali sulla gestione dei rifiuti. Se contaminate, la tuta deve essere trattata come un prodotto pericoloso che deve essere smaltito in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. PERIODO DI UTILIZZO: 5 anni dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta del prodotto. AVVERTENZE: La tuta OxyChem C210 è destinata ad uso singolo. Smaltire prima d'uso o se si riscontrano danni, in conformità alle normative locali sulla gestione dei rifiuti. Se la tuta OxyChem C210 viene danneggiata durante l'uso, deve essere rimossa in conformità con la "PROCEDURA DI SMALTIMENTO" e quindi smaltita in conformità con le norme locali applicabili in materia di gestione dei rifiuti. • La configurazione accettata deve essere collegata a terra in modo adeguato. La resistenza elettrica tra l'uomo e la terra deve essere inferiore a 108 Ω, ad esempio indossando la calzatura adeguata. La tuta OxyChem C210 non deve essere utilizzata in atmosfera infiammabili amichevoli di ossigeno senza la previa approvazione del responsabile della sicurezza. • Durante il normale utilizzo (compresi i piegamenti e i movimenti) la tuta deve coprire interamente la persona utilizzando particelle di aerosol secco (prodotti da una soluzione di cloruro di sodio) con un diametro aerodinamico medio di massa di 0,6 μm. • Nel caso in cui sia necessario l'uso di ulteriori DPI come guanti, stivali, protezioni respiratorie, questi devono essere compatibili con la tuta OxyChem C210 e selezionati per fornire protezione a tutta il corpo e devono avere valori di protezione medica almeno equivalenti. • Per ottenere una protezione completa, tutte le aperture devono essere chiuso/sigillate. • L'uso prolungato della tuta può causare stress da calore. • Il surriscaldamento e il disagio possono essere ridotti o eliminati con l'uso di indumenti inferiori appropriati o di un'attrezzatura di ventilazione adeguata. • Non utilizzare da persone allergiche al polietilene o al polipropilene. • In caso di allergia, contattare un operatore sanitario. • Il prodotto è infiammabile e deve quindi essere tenuto lontano dal fuoco. • Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente. NOTA SULL'ETICHETTA: 1) Prodotto/marchio commerciale. 2) Nome che definiscono il tipo di protezione. 3) Designazione del modello. 4) Codice del prodotto. 5) Numero di lotto. 6) Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso. 7) Altezza e circonferenza toracica. 8) Taglia. 9) Marchio CE in conformità al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e al regolamento (UE) 2017/445 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 e numero dell'organismo notificato che effettua la sorveglianza in conformità al modulo D 10) Prodotto non sterile. 11) Prodotto monouso. 12) Mese e anno di fabbricazione 13) Data di scadenza. 14) Dichiarazione di conformità 15) Codice UDI del prodotto. 16) Codice a barre del prodotto 17) Protezione indumenti contro gli agenti chimici. METODO DI CUCITO: 18) Proteggere dalla pioggia. 19) Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 35 gradi. 20) Proteggere dalla luce del sole. 21) Manutenzione e pulizia. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE per un dispositivo medico di classe I: Disponibile su: www.oxyline.eu. Prodotto progettato e commercializzato in conformità al Regolamento 2017/45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e 1223/2009 e abroga la direttiva del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (testo rilevante ai fini del SEE). DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE per dispositivi di protezione individuale di categoria III: Disponibile su: www.oxyline.eu. Prodotto progettato e immesso sul mercato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abrogano la direttiva 89/686/CEE del Consiglio Organismo di certificazione e sorveglianza del prodotto: Centro Tessile Cotoneiro & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busti Arsizio VA, Organismo notificato n. 0624 PRODUTTORE: OXYLINE Sp. z o.o., 23 Pilsudskiego St., 95-200 Pabianice, Polonia tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

entrepierna en dos piezas, puños, piernas, cintura y ribete de la capucha elásticos, presilla elástica para el pulgar. Propiedades antielectrostáticas. MATERIAL: Tejido laminado con película microporosa (MPFL) 63g/m² (capa exterior: película de polietileno, capa interior: fibras de polipropileno). COLOR: Blanco. LIMITACIONES: Se recomienda comprobar que el traje OxyChem C210 es adecuado para el uso previsto. La exposición a determinados productos químicos o a altas concentraciones puede requerir mayores propiedades de protección debido a las propiedades del material o de la construcción del traje. Dichas áreas pueden estar protegidas por el nivel de protección 1, 2, 3 o 4 del traje. Dependiendo de los riesgos en el área de uso, se debe usar protección adicional para la cara, los ojos y las vías respiratorias, si corresponde. MÉTODO Y USO: 1) Antes de utilizar, compruebe que el traje OxyChem C210 seleccionado es adecuado para el peligro y la talla correcta. 2) Compruebe visualmente que el embalaje que contiene el traje está intacto. 3) Si el traje de su embalaje, compruebe que el producto no presenta signos de daños, por ejemplo, pinchazos, costuras abiertas, etc. y abra la cremallera central y pongáse la tuta. 4) Cierre completamente la cremallera. Si se trabaja en entornos con partículas sólidas, productos químicos líquidos o material infecioso, se recomienda escarpines de protección, se corresponden. 5) A continuación, colóquese la protección respiratoria (según sus instrucciones de uso) y las gafas de seguridad. 6) No te pongas la capucha del traje hasta que te hayas puesto la protección respiratoria y las gafas o anteojos de protección. 7) Si se utilizan guantes y/o escarpines de protección, se corresponden. 8) Continúe con el traje de su embalaje y retire la cinta de sellado. MÉTODO DE RETIRADA: 1) Antes de quitarse el traje OxyChem C210, saque con cuidado la mano de la manga y retire una de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 2) A continuación, desabroche la cremallera y tire de la manga y la altura de los ojos con ambas manos y tire de ella lo máximo posible sin que toque la cara. 4) Con ambas manos, retire la capucha y baje la parte superior del traje por encima de los hombros con la parte exterior hacia abajo. 5) Saque con cuidado la mano de la manga y retire una de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 6) A continuación, ponga el traje del revés y tire de él con ambas manos de las piernas hasta el suelo. 7) Retira las piezas del traje dejando los protectores de los zapatos en los pies y por el traje en un recipiente especial o en una bolsa de plástico. 8) A continuación, retire los protectores de zapatos según sus instrucciones de uso y colóquelos en un contenedor especial o en una bolsa de plástico. 9) Quite las guantes de las manos para que la parte exterior del traje no toque la piel de las manos y otras partes del cuerpo (seguir las instrucciones de uso correspondientes). 10) Guardar los guantes usados en un contenedor especial o bolsa de plástico. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: El traje OxyChem C210 debe ser transportado y almacenado en su embalaje original en condiciones secas y lejos de la luz y el calor. Si el traje no se ha contaminado, puede eliminarse de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si está contaminado, el traje debe tratarse como un producto peligroso que debe eliminarse de acuerdo con las leyes y normativas aplicables. PERIODO DE USO: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto. ADVERTENCIAS: El traje OxyChem C210 está destinado a un solo uso. Desechelo antes y después de su uso, o si se encuentra dañado, de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si el traje OxyChem C210 se daña durante su uso, debe retirarse de acuerdo con el procedimiento de "RETIRO DEL TRAJE". A continuación, elimínelo de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos aplicable. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarros, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y pongase un traje nuevo. • No abra la cremallera ni se quite el traje OxyChem C210 en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleva un traje de protección electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando un calcetín adecuado. El traje OxyChem C210 no debe utilizarse en atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. • Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento), el traje debe cubrir completamente todos los materiales que no se ajusten a la norma EN 1149-5. • Las fugas internas se deben utilizar partículas de aerosol de cloruro de sodio con un diámetro aerodinámico medio de 0,6 μm. • En los casos en los que sea necesario el uso de EPI adicionales como guantes, botas, protección respiratoria, estos deben ser compatibles con el traje OxyChem C210 para proporcionar protección a todo el cuerpo y deben tener al menos valores de protección médica equivalentes. • Para obtener una protección completa, todas las aberturas deben estar cerradas/selladas. • El uso prolongado del mono puede causar estrés térmico. • El sobrecalefamiento y la incomodidad pueden reducirse o eliminarse mediante el uso de prendas interiores apropiadas o equipos de ventilación adecuados. • No utilizar por personas alérgicas al polietileno o al polipropileno. • Si se produce una alergia, pongase en contacto con un profesional sanitario. • El producto es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado del fuego. • Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde reside el usuario o paciente. NOTA EN LA ETIQUETA: 1) Marca del fabricante/comercial. 2) Normas que definen el tipo de protección. 3) Designación del modelo. 4) Código del producto. 5) Número de lote. 6) Leer las instrucciones de uso antes de utilizar. 7) Altura y perímetro torácico. 8) Talla. 9) Marcado CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, y número del organismo notificado que realiza la vigilancia de conformidad con el modelo D 10) Producto de uso estéril. 11) Producto de uso no estéril. 12) Mes y año de fabricación (13) Fecha de caducidad. 14) Declaración de conformidad (15) Código UDI del producto. 16) Código de barras del producto (17) Ropa de protección contra agentes químicos. 18) Proteger de la lluvia. 19) Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 grados. 20) Proteger de la luz solar.

entrepieira en dos piezas, puños, piernas, cintura y ribete de la capucha elásticos, presilla elástica para el pulgar. Propiedades antielectrostáticas. MATERIAL: Tejido laminado con película microporosa (MPFL) 63g/m² (capa exterior: película de polietileno, capa interior: fibras de polipropileno). COLOR: Blanco. LIMITACIONES: Se recomienda comprobar que el traje OxyChem C210 es adecuado para el uso previsto. La exposición a determinados productos químicos o a altas concentraciones puede requerir mayores propiedades de protección debido a las propiedades del material o de la construcción del traje. Dichas áreas pueden estar protegidas por el nivel de protección 1, 2, 3 o 4 del traje. Dependiendo de los riesgos en el área de uso, se debe usar protección adicional para la cara, los ojos y las vías respiratorias, si corresponde. MÉTODO Y USO: 1) Antes de utilizar, compruebe que el traje OxyChem C210 seleccionado es adecuado para el peligro y la talla correcta. 2) Compruebe visualmente que el embalaje que contiene el traje está intacto. 3) Si el traje de su embalaje, compruebe que el producto no presenta signos de daños, por ejemplo, pinchazos, costuras abiertas, etc. y abra la cremallera central y pongáse la tuta. 4) Cierre completamente la cremallera. Si se trabaja en entornos con partículas sólidas, productos químicos líquidos o material infecioso, se recomienda escarpines de protección, se corresponden. 5) A continuación, colóquese la protección respiratoria (según sus instrucciones de uso) y las gafas de seguridad. 6) No te pongas la capucha del traje hasta que te hayas puesto la protección respiratoria y las gafas o anteojos de protección. 7) Si se utilizan guantes y/o escarpines de protección, se corresponden. 8) Continúe con el traje de su embalaje y retire la cinta de sellado. MÉTODO DE RETIRADA: 1) Antes de quitarse el traje OxyChem C210, saque con cuidado la mano de la manga y retire una de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 2) A continuación, desabroche la cremallera y tire de la manga y la altura de los ojos con ambas manos y tire de ella lo máximo posible sin que toque la cara. 4) Con ambas manos, retire la capucha y baje la parte superior del traje por encima de los hombros con la parte exterior hacia abajo. 5) Saque con cuidado la mano de la manga y retire una de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 6) A continuación, ponga el traje del revés y tire de él con ambas manos de las piernas hasta el suelo. 7) Retira las piezas del traje dejando los protectores de los zapatos en los pies y por el traje en un recipiente especial o en una bolsa de plástico. 8) A continuación, retire los protectores de zapatos según sus instrucciones de uso y colóquelos en un contenedor especial o en una bolsa de plástico. 9) Quite las guantes de las manos para que la parte exterior del traje no toque la piel de las manos y otras partes del cuerpo (seguir las instrucciones de uso correspondientes). 10) Guardar los guantes usados en un contenedor especial o bolsa de plástico. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: El traje OxyChem C210 debe ser transportado y almacenado en su embalaje original en condiciones secas y lejos de la luz y el calor. Si el traje no se ha contaminado, puede eliminarse de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si está contaminado, el traje debe tratarse como un producto peligroso que debe eliminarse de acuerdo con las leyes y normativas aplicables. PERIODO DE USO: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto. ADVERTENCIAS: El traje OxyChem C210 está destinado a un solo uso. Desechelo antes y después de su uso, o si se encuentra dañado, de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si el traje OxyChem C210 se daña durante su uso, debe retirarse de acuerdo con el procedimiento de "RETIRO DEL TRAJE". A continuación, elimínelo de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos aplicable. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarros, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y pongase un traje nuevo. • No abra la cremallera ni se quite el traje OxyChem C210 en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleva un traje de protección electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando un calcetín adecuado. El traje OxyChem C210 no debe utilizarse en atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del responsable de seguridad. • Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento), el traje debe cubrir completamente todos los materiales que no se ajusten a la norma EN 1149-5. • Las fugas internas se deben utilizar partículas de aerosol de cloruro de sodio con un diámetro aerodinámico medio de 0,6 μm. • En los casos en los que sea necesario el uso de EPI adicionales como guantes, botas, protección respiratoria, estos deben ser compatibles con el traje OxyChem C210 para proporcionar protección a todo el cuerpo y deben tener al menos valores de protección médica equivalentes. • Para obtener una protección completa, todas las aberturas deben estar cerradas/selladas. • El uso prolongado del mono puede causar estrés térmico. • El sobrecalefamiento y la incomodidad pueden reducirse o eliminarse mediante el uso de prendas interiores apropiadas o equipos de ventilación adecuados. • No utilizar por personas alérgicas al polietileno o al polipropileno. • Si se produce una alergia, pongase en contacto con un profesional sanitario. • El producto es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado del fuego. • Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde reside el usuario o paciente. NOTA EN LA ETIQUETA: 1) Marca del fabricante/comercial. 2) Normas que definen el tipo de protección. 3) Designación del modelo. 4) Código del producto. 5) Número de lote. 6) Leer las instrucciones de uso antes de utilizar. 7) Altura y perímetro torácico. 8) Talla. 9) Marcado CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, y número del organismo notificado que realiza la vigilancia de conformidad con el modelo D 10) Producto de uso estéril. 11) Producto de uso no estéril. 12) Mes y año de fabricación (13) Fecha de caducidad. 14) Declaración de conformidad (15) Código UDI del producto. 16) Código de barras del producto (17) Ropa de protección contra agentes químicos. 18) Proteger de la lluvia. 19) Almacenar a una temperatura entre 5 y 35 grados. 20) Proteger de la luz solar.

ENTREPIEIRA EN DOS PIEZAS, PUÑOS, PIERNAS, CINTURA Y RIBETE DE LA CAPUCHA ELÁSTICOS, PRESILLA ELÁSTICA PARA EL PULGAR. PROPIEDADES ANTEELECTROSTÁTICAS. MATERIAL: TEJIDO LAMINADO CON PELÍCULA MICROPOROSA (MPFL) 63G/M² (CAPA EXTERIOR: PELÍCULA DE POLIETILENO, CAPA INTERIOR: FIBRAS DE POLIPROPILENO). COLOR: BLANCO. LIMITACIONES: SE RECOMIENDA COMPROBAR QUE EL TRAJE OXYCHEM C210 ES ADECUADO PARA EL USO PREVISTO. LA EXPOSICIÓN A DETERMINADOS PRODUCTOS QUÍMICOS O A ALTAS CONCENTRACIONES PUEDE REQUERIR MAYORES PROPIEDADES DE PROTECCIÓN DEBIDO A LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL O DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAJE. DICHAS ÁREAS PUEDE ESTAR PROTEGIDAS POR EL NIVEL DE PROTECCIÓN 1, 2, 3 O 4 DEL TRAJE. DEPENDIENDO DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE USO, SE DEBE USAR PROTECCIÓN ADICIONAL PARA LA CARA, LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS, SI CORRESPONDE. MÉTODO Y USO: 1) ANTES DE UTILIZAR, COMPRUEBE QUE EL TRAJE OXYCHEM C210 SELECCIONADO ES ADECUADO PARA EL PELIGRO Y LA TALLA CORRECTA. 2) COMPRUEBE VISUALMENTE QUE EL EMBALAJE QUE CONTIENE EL TRAJE ESTÁ INTACTO. 3) SI EL TRAJE DE SU EMBALAJE, COMPRUEBE QUE EL PRODUCTO NO PRESENTA SIGNOS DE DAÑOS, POR EJEMPLO, PINCHAZOS, COSTURAS ABIERTAS, ETC. Y ABRA LA CREMALLERA CENTRAL Y PONGÁSE LA TUTA. 4) CIERRE COMPLETAMENTE LA CREMALLERA. SI SE TRABAJA EN ENTORNOS CON PARTÍCULAS SÓLIDAS, PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS O MATERIAL INFECTIOSO, SE RECOMIENDA ESCARPINES DE PROTECCIÓN, SE CORRESPONDEN. 5) A CONTINUACIÓN, COLÓQUESE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA (SEGÚN SUS INSTRUCCIONES DE USO) Y LAS GAFAS DE SEGURIDAD. 6) NO TE PONGAS LA CAPUCHA DEL TRAJE HASTA QUE TE HAYAS PUESTO LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA Y LAS GAFAS O ANTEOJOS DE PROTECCIÓN. 7) SI SE UTILIZAN GUANTES Y/O ESCARPINES DE PROTECCIÓN, SE CORRESPONDEN. 8) CONTINÚE CON EL TRAJE DE SU EMBALAJE Y RETIRE LA CINTA DE SELLADO. MÉTODO DE RETIRADA: 1) ANTES DE QUITARSE EL TRAJE OXYCHEM C210, SAQUE CON CUIDADO LA MANO DE LA MANGA Y RETIRE UNA DE LAS MANGAS Y LAS PIERNAS CON CINTA DE SELLADO. 2) A CONTINUACIÓN, DESABROCHE LA CREMALLERA Y TIRE DE LA MANGA Y LA ALTURA DE LOS OJOS CON AMBAS MANOS Y TIRE DE ELLA LO MÁXIMO POSIBLE SIN QUE TOQUE LA CARA. 4) CON AMBAS MANOS, RETIRE LA CAPUCHA Y BAJE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAJE POR ENCIMA DE LOS HOMBROS CON LA PARTE EXTERIOR HACIA ABAJO. 5) SAQUE CON CUIDADO LA MANO DE LA MANGA Y RETIRE UNA DE LAS MANGAS Y LAS PIERNAS CON CINTA DE SELLADO. 6) A CONTINUACIÓN, PONGA EL TRAJE DEL REVÉS Y TIRE DE ÉL CON AMBAS MANOS DE LAS PIERNAS HASTA EL SUELTO. 7) RETIRE LAS PIEZAS DEL TRAJE DEJANDO LOS PROTECTORES DE LOS ZAPATOS EN LOS PIES Y POR EL TRAJE EN UN RECIPIENTE ESPECIAL O EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO. 8) A CONTINUACIÓN, RETIRE LOS PROTECTORES DE ZAPATOS SEGÚN SUS INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCALOS EN UN CONTENEDOR ESPECIAL O EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO. 9) QUITE LAS GUANTES DE LAS MANOS PARA QUE LA PARTE EXTERIOR DEL TRAJE NO TOQUE LA PIEL DE LAS MANOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO (SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO CORRESPONDIENTES). 10) GUARDAR LOS GUANTES USADOS EN UN CONTENEDOR ESPECIAL O BOLSA DE PLÁSTICO. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: EL TRAJE OXYCHEM C210 DEBE SER TRANSPORTADO Y ALMACENADO EN SU EMBALAJE ORIGINAL EN CONDICIONES SECAS Y LEJAS DE LA LUZ Y EL CALOR. SI EL TRAJE NO SE HA CONTAMINADO, PUEDE ELIMINARSE DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS. SI ESTÁ CONTAMINADO, EL TRAJE DEBE TRATARSE COMO UN PRODUCTO PELIGROSO QUE DEBE ELIMINARSE DE ACUERDO CON LAS LEYES Y NORMATIVAS APLICABLES. PERIODO DE USO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN INDICADA EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO. ADVERTENCIAS: EL TRAJE OXYCHEM C210 ESTÁ DESTINADO A UN SOLO USO. DISECHÉLO ANTES Y DESPUES DE SU USO, O SI SE ENCUENTRA DAÑADO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS. SI EL TRAJE OXYCHEM C210 SE DAÑA DURANTE SU USO, DEBE RETIRARSE DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO DE "RETIRO DEL TRAJE". A CONTINUACIÓN, ELIMÍNÉLO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA LOCAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS APLICABLE. • LA CONFIGURACIÓN ACEPTADA NO DEBE MODIFICARSE NI ALTERARSE. • SI SE PRODUCEN DESGARROS, PINCHAZOS, ETC., ABANDONE INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO Y PONGASE UN TRAJE NUEVO. • NO ABRA LA CREMALLERA NI SE QUISTE EL TRAJE OXYCHEM C210 EN Zonas EN LAS QUE SE SOSPECHE LA PRESENZA DE AGENTES INFECTIOSOS, EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS O INFAMABLES O CUANDO MANIPULE SUSTANCIAS INFAMABLES O EXPLOSIVAS. • EL USUARIO QUE L

